

## Farlig produkt – AWG kombinert strålerør for brannslange

Sjøfartsdirektoratet har nylig mottatt en melding om et AWG strålerør for brannslange som gikk i oppløsning under bruk. I den forbindelse ønsker Sjøfartsdirektoratet å minne redere om at produsenten tilbakekalte batch 3 2015 av produktet i oktober 2015. Tilbakekallingen har ikke vært fullstendig og det viser seg nå at et større antall strålerør fortsatt kan finnes om bord.

Strålerørene som omfattes av tilbakekallingen er modellene HS 10, HS 12, HS 16 og HS 20 med merkingen "EN 15182-1/3 2015" fremme på strålerøret. Strålerørene er typegodkjent av DNV, sertifikat MED-B-7307. Undersøkelser viser at det har vært feil i produksjon av en komponent til strålerøret. Produktene er mest sannsynlig levert fra produsent i ukene 24-37/2015.

Produktene oppfyller ikke krav til strålerør som følger av skipsutstyrsdirektivet 2014/90/EU (erstatte 96/98/EC) A.1/3.55. Produkter som allerede er satt på markedet tilbakekalles. Skipsutstyrsdirektivet gjelder også i Norge og på fartøy under norsk flagg, og produktene kan heller ikke benyttes her. Produsenten tilbyr kostnadsfri bytting av strålerør som er omfattet av tilbakekallingen.

Knut Arild Hareide  
sjøfartsdirektør

Håvard Gåseidnes  
avdelingsdirektør

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

**NIS//NOR**

Postadresse: Postboks 2222  
N-5509 HAUGESUND

Tlf: 52 74 50 00  
Faks: 52 74 50 01

Organisasjonsnr: NO 974 761 262 MVA

Besøksadr.: Smedasundet 50 A  
N-5528 HAUGESUND

E-post: [post@sdir.no](mailto:post@sdir.no)  
Internett: [www.sjofartsdir.no](http://www.sjofartsdir.no)

IM-038

ROH

Rev 01

Dato: 04.06.2015

